COMMITTENTE: MERENPESCA SRL

CANTIERE DI INVERUNO - V.LE LOMBARDIA 80

PROFONDITA' DELLA FALDA : CIRCA 12 m DAL PIANO STRADA

DATA DI ESECUZIONE DELLE PROVE : 01/12/2009

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA CONTINUA S.C.P.T. (STANDARD A.G.I.)

Profondità	RP	RL
0	11	
	8	
	5	
	4	
-1,5	2	
	3	
	9	
	18	
	24	
-3	29	
	43	
	70	
	R	
-4,5		
-6		
-7,5		

Profondità	RP	RL
-9		
-10,5		
-12		
-13,5		
-15		



FUSINA S.R.L.

Via Boccioni, 6 - 20052 Monza

tel. 039/2028619

COMMITTENTE: MERENPESCA SRL

CANTIERE DI INVERUNO - V.LE LOMBARDIA 80

PROFONDITA' DELLA FALDA : CIRCA 12 m DAL PIANO STRADA

DATA DI ESECUZIONE DELLE PROVE : 01/12/2009

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA CONTINUA S.C.P.T. (STANDARD A.G.I.)

Profondità	RP	RL
0	1	
	5	
	4	
	4	
-1,5	3	
	2	
	3	
	10	
	11	
-3	17	
	22	
	27	
	31	
	16	
-4,5	35	
	23	
	29	
	34	
	36	
-6	48	
	52	
	R	
-7,5		

Profondità	RP	RL
-9		
-10,5		
-12		
-13,5		
-15		



FUSINA S.R.L.
Via Boccioni, 6 - 20052 Monza
tel. 039/2028619

COMMITTENTE: MERENPESCA SRL

CANTIERE DI INVERUNO - V.LE LOMBARDIA 80

PROFONDITA' DELLA FALDA : CIRCA 12 m DAL PIANO STRADA

DATA DI ESECUZIONE DELLE PROVE : 01/12/2009

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA CONTINUA S.C.P.T. (STANDARD A.G.I.)

Profondità	RP	RL
0	2	
	2	
	1	
	2	
-1,5	3	
	2	
	3	
	11	
	13	
-3	19	
	15	
	23	
	18	
	18	
-4,5	29	
	41	
	34	
	36	
	37	
-6	43	
	58	
	R	
-7,5		

Profondità	RP	RL
-9		
-10,5		
-12		
-13,5		
-15		



FUSINA S.R.L.

Via Boccioni, 6 - 20052 Monza

tel. 039/2028619